

Акционерное общество «Череповецкий литейно – механический завод»

Перечень мероприятий
по улучшению условий и охраны труда работников,
по результатам специальной оценки условий труда в 2020 году.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
<i>Механо-сборочный цех (МСЦ)</i>		
<i>Сварочный участок</i>		
1. Старший мастер участка	Усовершенствовать работу систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
<i>Литейное производство (ЛП)</i>		
<i>Цех №1 ЛП</i>		
2. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Цех № 2 ЛП</i>		
3. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Сборочное производство</i>		
<i>Транспортный цех</i>		
<i>Участок технологических перевозок</i>		
4. Водитель автомобиля (Лада Ларгус)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса
<i>Цех сборки тракторов и спецтехники (ЦСТС)</i>		
5. Начальник цеха	Установить дополнительные светильники	Обеспечение освещенности в соответствии с СанПин
<i>Участок сборки специальной техники</i>		
6. Маляр	Усовершенствовать работу систему вентиляции. Обеспечить применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Обеспечить применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Обеспечить применение средств защиты от шума	Снижение воздействия шума
	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Отдел главного механика</i>		
<i>Участок нестандартного оборудования (УНО)</i>		
7. Электросварщик ручной сварки	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Установить местное вытяжное устройство	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Установить местное вытяжное устройство	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Акционерное общество «Череповецкий литейно – механический завод»

	Обеспечить применение СИЗ органов дыхания	
	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Участок ремонтной службы (МСЦ, Цех № 2 ЛП)</i>		
8. Мастер по ремонту оборудования	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
9. Слесарь-ремонтник (Цех № 2 ЛП)	Установить лампы другой мощности. Рабочее место (верстак) оборудовать местным освещением	Увеличение искусственной освещенности.
	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
<i>Участок ремонтной службы (ССЦ, Цех № 1 ЛП)</i>		
10. Слесарь-ремонтник (ССЦ)	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Установить местное вытяжное устройство	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Обеспечить применение средств защиты от шума	Снижение воздействия шума
Отдел главного электрика (ОГЭл)		
<i>Участок сборки индукторов</i>		
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Обеспечить применение средств защиты от шума	Снижение воздействия шума
	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
Управление качеством (УК)		
<i>ОТК</i>		
12. Мастер контрольный ССЦ	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса
Литейное производство (ЛП) Цех № 1		
13. Стерженщик ручной формовки	Усовершенствовать работу системы вентиляции. Установить местное вытяжное устройство Обеспечить применение СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение воздействия аэрозолей
	Провести рационализацию рабочего места и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса